

Утверждаю
Заведующий МКДОУ № 67
Т.В.Никольская
«23» августа 2019 г.

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок в МКДОУ № 67 г. Кирова

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии:

Специалист по ОТ и ТБ Кормщиков Сергей Витальевич,

Члены комиссии : зам.заведующего по АХЧ Гонцова Татьяна Владимировна;
рабочий по обслуживанию здания Шаповал Алексей Владимирович.

составили настоящий акт о том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МКДОУ № 67 г. Кирова на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация МКДОУ № 67 (Детский сад № 67 г.Кирова) находящийся по адресу г.Киров ул. Милицейская 22 имеет игровые площадки расположенные на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания , всего насчитывается 10 игровых площадок и 1 физкультурно-оздоровительный участок. Игровые площадки разделены между собой. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 300м². На каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей. Вся территория площадок имеет ровное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки деревьев) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное на площадках оборудование безопасно для организации оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

№ п/п	Место нахождения	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Участок гр.Маргаритки	горка,шведская стенка	Исправна , без повреждений	Не выявлено	
2	Участок гр.Васильки	Лестница ракета,лестница сфера	Исправна , без повреждений	Не выявлено	
3	Участок гр.Одуванчики	Лестница цыпленок	Исправна , без повреждений	Не выявлено	