




4.	Участок гр. Колокольчики	Шведская стенка	Исправна, без повреждений	Не выявлено	
5.	Участок гр. Анютины глазки	горка	Исправна, без повреждений	Не выявлено	
6.	Участок гр. Розы	Шведская стенка	Исправна, без повреждений	Не выявлено	
7.	Участок гр. Незабудки	Шведская стенка, лестница сфера	Исправна, без повреждений	Не выявлено	
8.	Участок гр. Фиалки	Горка, шведская стенка	Исправна, без повреждений	Не выявлено	
9.	Участок гр. Нарцисс	Лестница ципленок	Исправна, без повреждений	Не выявлено	
10.	Физкультурно-оздоровительный участок	Гусеница, шведская стенка	Исправна, без повреждений	Не выявлено	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

С.В.Кормщиков

Т.В.Гонцова

А.В.Шаповал